

Утверждаю
Начальник ПТО АО «УЭС»
Мурсалимов И.И. 
« 2019 г

Согласовано
Инженер АО «УЭС»
Самигуллин А.А. 
« 2019 г

Дефектная ведомость

№ опоры	Наименование объекта электрических сетей	Наименование дефекта, подлежащего срочному устранению, место обнаружения.	Мероприятия по устранению дефекта.
1	ВЛ-0,4 кВ Л-2.1 от ТП-41 ул.Салавата.	Опора № 3, загнивание деревянных элементов опор сверх допустимых норм, трещины в бетоне ж/б приставки	Замена опоры, замена проводов на СИП
2	ВЛ-0,4 кВ Л-2.1 от ТП-41	Опора №4 , загнивание деревянных элементов опор сверх допустимых норм.	Замена опоры, замена проводов на СИП
3	ВЛ-0,4 кВ Л-2.1 от ТП-41	Опора № 5, сколы бетона ж/б приставки , загнивание деревянных элементов опор сверх допустимых норм.	Замена опоры, замена проводов на СИП
4	ВЛ-0,4 кВ Л-2.1 от ТП-41	Опора № 6, загнивание деревянных элементов опор сверх допустимых норм, трещины в бетоне ж/б приставки	Замена опоры, замена проводов на СИП
5	ВЛ-0,4 кВ Л-2.1 от ТП-41 ул.Салавата.	Опора №7 , загнивание деревянных элементов опор сверх допустимых норм.	Замена опоры, замена проводов на СИП
6	ВЛ-0,4 кВ Л-2.1 от ТП-41 ул.Салавата	Опора № 8, сколы бетона ж/б приставки , загнивание деревянных элементов опор сверх допустимых норм.	Замена опоры, замена проводов на СИП
7	ВЛ-0,4 кВ Л-2.1 от ТП-41 ул.Салавата	Опора № 9, загнивание деревянных элементов опор сверх допустимых норм, трещины в бетоне ж/б приставки	Замена опоры, замена проводов на СИП
8	ВЛ-0,4 кВ Л-2.1 от ТП-41 ул.Салавата	Опора №10 , загнивание деревянных элементов опор сверх допустимых норм.	Замена опоры, замена проводов на СИП
9	ВЛ-0,4 кВ Л-2.1 от ТП-41 ул.Салавата	Опора № 11, сколы бетона ж/б приставки , загнивание деревянных элементов опор сверх допустимых норм.	Замена опоры, замена проводов на СИП
10	ВЛ-0,4 кВ Л-2.1 от ТП-41 ул.Салавата	Опора № 12, сколы бетона ж/б приставки , загнивание деревянных элементов опор сверх допустимых норм.	Замена опоры, замена проводов на СИП
11	ВЛ-0,4 кВ Л-2.1 от ТП-41 ул.Салавата	Опора № 13, сколы бетона ж/б приставки , загнивание деревянных элементов опор сверх допустимых норм.	Замена опоры, замена проводов на СИП
12	ВЛ-0,4 кВ Л-2.1 от ТП-41 ул.Салавата	Опора № 13, сколы бетона ж/б приставки , загнивание деревянных элементов опор сверх допустимых норм.	Замена опоры, замена проводов на СИП
13	ВЛ-0,4 кВ Л-2.1 от ТП-41 ул.Салавата	Опора № 14, сколы бетона ж/б приставки , загнивание деревянных элементов опор сверх допустимых норм.	Замена опоры, замена проводов на СИП
14	ВЛ-0,4 кВ Л-2.1 от ТП-41 ул.Салавата	Опора № 15, сколы бетона ж/б приставки , загнивание деревянных элементов опор сверх допустимых норм.	Замена опоры, замена проводов на СИП

[illegible]

21	ВЛ-0,4 кВ Ф-2.1.2 от ТП-41 ул.Салавата	Опора №4 , сколы бетона ж/б приставки , загнивание деревянных элементов опор сверх допустимых норм.	Замена опоры, замена проводов на СИП
----	---	--	---

Начальник участка



Абдуллин И.А.