

АО «Учалинские электрические сети»

Участок №1 ВЛ

Дефектная ведомость

№ опоры	Наименование объекта электрических сетей	Наименование дефекта, подлежащего срочному устранению, место обнаружения.	Мероприятия по устранению дефекта.
1	ВЛ-0,4 кВ Л-4.1 от ТП-80 ул. 1 мая	Опора № 2.1, загнивание деревянных элементов опор сверх допустимых норм, трещины в бетоне ж/б приставки	Замена опоры, замена провода на СИП
2	ВЛ-0,4 кВ Л-4.2 от ТП-80 ул. 1 мая	Опора № 1.1, загнивание деревянных элементов опор сверх допустимых норм.	Замена опоры, замена провода на СИП
3	ВЛ-0,4 кВ Л-4.4 от ТП-80 ул. 1 мая	Опора № 10.1, загнивание деревянных элементов опор сверх допустимых норм.	Замена опоры, замена провода на СИП
4	ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-80 ул. 1 мая	Опора № 10.2, трещины и скол бетона пасынка	Замена опоры, замена провода на СИП
5	ВЛ-0,4 кВ Л-4.1.2 от ТП-80 ул. 1 мая	Опора № 1, загнивание деревянных элементов опор сверх допустимых норм.	Замена опоры, замена провода на СИП
6	ВЛ-0,4 кВ Л-4.1.2 от ТП-80 ул. 1 мая	Опора №2, загнивание деревянных элементов опор сверх допустимых норм.	Замена опоры, замена провода на СИП
7	ВЛ-0,4 кВ Л-4.1.2 от ТП-80 ул. 1 мая	Опора № 3, загнивание деревянных элементов опор сверх допустимых норм.	Замена опоры, замена провода на СИП
8	ВЛ-0,4 кВ Л-4.1.2 от ТП-80 ул. 1 мая	Опора № 4, загнивание деревянных элементов опор сверх допустимых норм.	Замена опоры, замена провода на СИП
9	ВЛ-0,4 кВ Л-4.1.2 от ТП-80 ул. Зеленая	Опора № 5, загнивание деревянных элементов опор сверх допустимых норм, трещины в бетоне ж/б приставки	Замена опоры, замена провода на СИП
	ВЛ-0,4 кВ Л-4.1.2 от ТП-80 ул. Зеленая	Опора № 2.1, трещины и скол бетона пасынка	Замена опоры, замена провода на СИП
	ВЛ-0,4 кВ Л-4.1.3 от ТП-80 ул. Зеленая	Опора № 2.1, загнивание деревянных элементов опор сверх допустимых норм, трещины в бетоне ж/б приставки	Замена опоры, замена провода на СИП
	ВЛ-0,4 кВ Л-4.1.3 от ТП-80 ул. Зеленая	Опора № 1, загнивание деревянных элементов опор сверх допустимых норм, трещины, скол бетона ж/б приставки	Замена опоры, замена провода на СИП
	ВЛ-0,4 кВ Л-4.1.3 от ТП-80 ул. Зеленая	Опора № 2, трещины и скол бетона пасынка	Замена опоры, замена провода на СИП
	ВЛ-0,4 кВ Л-4.1.3 от ТП-80 ул. Зеленая	Опора № 3, загнивание деревянных элементов опор сверх допустимых норм, трещины, скол бетона ж/б приставки	Замена опоры, замена провода на СИП

	ВЛ-0,4 кВ Л-4.1.3 от ТП-80 ул. Зеленая	Опора № 4, загнывание деревянных элементов опор сверх допустимых норм, трещины в бетоне ж/б приставки	Замена опоры, замена провода на СИП
	ВЛ-0,4 кВ Л-4.1.3 от ТП-80 ул. Зеленая	Опора № 5, загнывание деревянных элементов опор сверх допустимых норм, трещины, скол бетона ж/б приставки	Замена опоры, замена провода на СИП
17	ВЛ-0,4 кВ Л-4.1.4 от ТП-80 ул.	Опора № 1, загнывание деревянных элементов опор сверх допустимых норм, трещины в бетоне ж/б приставки	Замена опоры, замена провода на СИП
18	ВЛ-0,4 кВ Л-4.1.4 от ТП-80 ул.	Опора № 2, загнывание деревянных элементов опор сверх допустимых норм.	Замена опоры, замена провода на СИП
19	ВЛ-0,4 кВ Л-4.1.4 от ТП-80 ул.	Опора № 3, загнывание деревянных элементов опор сверх допустимых норм, трещины, скол бетона ж/б приставки	Замена опоры, замена провода на СИП

Начальник участка



Абдуллин И.А