

АО «Учалинские электрические сети»

Участок №1 ВЛ

Дефектная ведомость

№ опоры	Наименование объекта электрических сетей	Наименование дефекта, подлежащего срочному устранению, место обнаружения.	Мероприятия по устранению дефекта.
1	ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-83	Опора № 1, загнивание деревянных элементов опор сверху допустимых норм, трещины в бетоне ж/б приставки	Замена опоры, замена провода на СИП
2	ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-83	Опора № 2, загнивание деревянных элементов опор сверху допустимых норм.	Замена опоры, замена провода на СИП
3	ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-83	Опора № 2.1, загнивание деревянных элементов опор сверху допустимых норм.	Замена опоры, замена провода на СИП
4	ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-83	Опора № 3, трещины и скол бетона паяльника	Замена опоры, замена провода на СИП
5	ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-83	Опора № 4, загнивание деревянных элементов опор сверху допустимых норм.	Замена опоры, замена провода на СИП
6	ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-83	Опора №4.1, загнивание деревянных элементов опор сверху допустимых норм.	Замена опоры, замена провода на СИП
7	ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-83	Опора № 5, загнивание деревянных элементов опор сверху допустимых норм.	Замена опоры, замена провода на СИП
8	ВЛ-0,4 кВ Л-3.1 от ТП-83	Опора № 1, загнивание деревянных элементов опор сверху допустимых норм.	Замена опоры, замена провода на СИП
9	ВЛ-0,4 кВ Л-3.1 от ТП-83	Опора № 2, загнивание деревянных элементов опор сверху допустимых норм, трещины в бетоне ж/б приставки	Замена опоры, замена провода на СИП
10	ВЛ-0,4 кВ Л-3.1 от ТП-83	Опора № 3, трещины и скол бетона паяльника	Замена опоры, замена провода на СИП
11	ВЛ-0,4 кВ Л-3.1 от ТП-83	Опора № 4, загнивание деревянных элементов опор сверху допустимых норм, трещины в бетоне ж/б приставки	Замена опоры, замена провода на СИП
12	ВЛ-0,4 кВ Л-3.1 от ТП-83	Опора № 5, загнивание деревянных элементов опор сверху допустимых норм, трещины, скол бетона ж/б приставки	Замена опоры, замена провода на СИП
13	ВЛ-0,4 кВ Л-3.2 от ТП-83	Опора № 1, трещины и скол бетона паяльника	Замена опоры, замена провода на СИП
14	ВЛ-0,4 кВ Л-3.2 от ТП-83	Опора № 2, загнивание деревянных элементов опор сверху допустимых норм, трещины, скол бетона ж/б приставки	Замена опоры, замена провода на СИП

15	ВЛ-0,4 кВ Л-3.2 от ТП-83	Опора № 3, загнывание деревянных элементов опор сверх допустимых норм, трещины в бетоне ж/б приставки	Замена опоры, замена провода на СИП
16	ВЛ-0,4 кВ Л-3.2 от ТП-83	Опора № 4, загнывание деревянных элементов опор сверх допустимых норм, трещины, скол бетона ж/б приставки	Замена опоры, замена провода на СИП

Начальник участка



Абдуллин И.А