

Согласовано

Начальник ИТО АО «УЭС»  
Мурсалимов И.И.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020г

Утверждаю

Инженер АО «УЭС»  
Самигуллин А.А.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020г

Дефектная ведомость

1	ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-83	Опора № 1, загнывание деревянных элементов опор сверх допустимых норм, трещины в бетоне ж/б приставки	Замена опоры, замена провода на СИП
2	ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-83	Опора № 2, загнывание деревянных элементов опор сверх допустимых норм.	Замена опоры, замена провода на СИП
3	ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-83	Опора № 3, загнывание деревянных элементов опор сверх допустимых норм.	Замена опоры, замена провода на СИП
4	ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-83	Опора № 4, загнывание деревянных элементов опор сверх допустимых норм.	Замена опоры, замена провода на СИП
5	ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-83	Опора № 2б, загнывание деревянных элементов опор сверх допустимых норм.	Замена опоры, изоляторов
6	ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-83	Опора № 3б, загнывание деревянных элементов опор сверх допустимых норм.	Замена опоры, изоляторов
7	ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-83	Опора № 4б, загнывание деревянных элементов опор сверх допустимых норм.	Замена опоры, изоляторов
8	ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-83	Опора № 5б, загнывание деревянных элементов опор сверх допустимых норм.	Замена опоры, изоляторов
9	ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-83	Опора № 1а, загнывание деревянных элементов опор сверх допустимых норм.	Замена опоры, изоляторов
10	ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-83	Опора № 2а, загнывание деревянных элементов опор сверх допустимых норм.	Замена опоры, изоляторов

Начальник участка



Абдуллин И.А.